


## PIANO PRIMO INTERRATO\_ZONA A - Area di indagine "C" e "D"




## PIANO SECONDO INTERRATO\_ZONA A - Area di indagine "C" e "D"





**ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO, CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SETTIMA SEZIONE CIVILE  
Causa n.83122/2010 di R.G. Milano 23 settembre 2011**

SOPRALLUOGO DELLO 05/05/2020	NATURA E CAUSE
a. infiltrazioni da sommità di muri	1) Infiltrazioni manifeste su pareti di fondo dei cavadi d'aerazione perimetrali con presenza in prossimità di giunti d'accostamento di detti setti non protetti. 2) Infiltrazioni manifeste derivanti dai giunti di dilatazione.
b. percolazioni o soffitto per non conformità del confinamento impermeabilizzativo	
c. non conformità localizzate in corrispondenza di punti specifici	2) Trasferimento d'acqua a zona parcheggio da tubazioni impianti.  5) Spondinamento d'acqua sui pavimenti derivante dalla rampa d'usciverso la via Bruxelles per la ridotta capacità di convogliamento della cunetta posta ai piedi della rampa.
d. percolazioni ubicate nelle zone di emergenza	6 - 16) - 25) - 36) Spondinamento d'acqua sui pavimenti derivante dalle vande delle scale d'uscita d'emergenza.



SCALA nessuna



		PROGETTISTA Arch. Federico Barbero		DU/HSE Ing. Marco Marchetti	
Via Emilio 22, 20097 San Donato Milanese (MI) T +39 02 55604011 +39 02 5781687 <a href="mailto:info@architettilab.com">info@architettilab.com</a> <a href="http://www.viporchitettilab.com">www.viporchitettilab.com</a>		IMPRESA --- --- --- ---			
COMMITTEE CONSORZIO QUARTIERE AFFARI VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 67 20097 SAN DONATO MILANESE (MI) RIF. Andrea Macchi					
OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI CONSORZIO QUARTIERE AFFARI VIA DELL'UNIONE EUROPEA/P.ZZA NORBERTO BOBBIO SAN DONATO MILANESE (MI) --- ---		DESCRIZIONE ALL. B - USCITE DI SICUREZZA AUTORMESSA DI VIA UNIONE EUROPEA 1° e 2° PIANO INTERATTO - SETTORE A RILIEVO FOTOGRAFICO ANALISI DEL DEGRADO PRIME INDICAZIONI DEGLI INTERVENTI			
COMMESSA 3346-20	SCALA 1:200	F.TO CARTA A0	TAV. N° B08 <b>ARC</b> ES		
PERCORSO FILE F:\3146-20\3146-20\ARCH\3146-20\PROGETTO\3146-20\TAV\3146-20_ANALISI_DEGRADO.B					
REV. DATA #00 01/04/20	DESCRIZIONE PRIMA EMISSIONE	DISEGNATO MDI	CONTROLLATO PCA	APPROVATO FBA	
#01	----	----	----	----	----
#02	----	----	----	----	----
#03	----	----	----	----	----
#04	----	----	----	----	----

DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE: WORK IN PROGRESS - I RELATIVI DATI E CONTENUTI VERIFICANDOLI TUTELATI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE