



Legenda

- Tipologia di intervento da applicare ai cavedi al P-1 - Vedi TAV02
- Tipologia di intervento da applicare ai cavedi al P-2 - Vedi TAV03
- Tipologia di intervento da applicare alle griglie di aerazione al P-1 - Vedi TAV04
- Tipologia di intervento da applicare alle griglie di aerazione al P-2 - Vedi TAV05
- Tipologia di intervento da applicare alle aiuole
- Tipologia di intervento da applicare alla rampa al P-1 - Vedi TAV08
- Tipologia di intervento da applicare alla rampa al P-2 - Vedi TAV07
- Tipologia di intervento da applicare al vano scala - Vedi TAV09
- Tipologia di intervento da applicare al giunto - Vedi TAV10
- Proiezioni aree intradossolai soggette a infiltrazioni

PROVINCIA DI MILANO
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE



Qwip
ARCHITETTURA
TECNICA
ENGINEERING

PROGETTISTA
Arch. Federico Barbero

DU/HSE
Ing. Marco Marchetti

COMMITTENTE
CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
VIA MARITIMI DI CEFALONIA, 67
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
RIF. Andrea Macchi

IMPRESA

OGGETTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI
CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
VIA DELL'UNIONE EUROPEA/ZZA NORBERTO BOBBIO
SAN DONATO MILANESE (MI)

DESCRIZIONE
Planimetria generale
Pianta piano terra - Quadrante 1
Individuazione tipologie di intervento

COMMESSA 3146-20 SCALA 1:200 F.TO CARTA 841x1399

PERCORSO FILE

TAV. N° 01 **ARCes**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
#00	30/12/20	PRIMA EMISSIONE	EDU	PCA	FBA
#01	----	----	----	----	----
#02	----	----	----	----	----
#03	----	----	----	----	----
#04	----	----	----	----	----