



Via Figino, 41
20016 Pero (MI)

RIFERIMENTI PER IL CLIENTE

CODICE CLIENTE	0012575668
DISTRETTO / FILIALE	Milano
RESPONSABILE VENDITE DI ZONA	Ponzone Antonella

INTESTATARIO FATTURA


DCOOS1412
Z14 L0003899333-P2-D196-1/2 0-0-0-0
70003899333000197

ODOS S.R.L.
BALUARDO LAMARMORA 15
28100 NOVARA (NO)

FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE
DATI FATTURA

FATTURA N.	0093932473
DEL	20/12/2018
IMPORTO DA PAGARE	488,00 Euro
SCADENZA	20/12/2018
MODALITA' DI PAGAMENTO	Presentazione ft.
PARTITA IVA / COD.FISCALE	IT02141700035

RIEPILOGO DATI FATTURA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE
Imponibile in addebito	IVA Vendite 22%	400,00	88,00	488,00
TOTALE FATTURA S.E.&O.	(Euro)	400,00	88,00	488,00

RIFERIMENTI KONE
Riferimenti Bancari KONE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESINA 47/49 - MILANO
C/C n. 000000006200 ABI: 01005 CAB: 01660
SWIFT/BIC: BNLIITRR CREDITORE ID: IT040010000005069070158
COD. IBAN : IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200

Servizio Clienti


Per informazioni e chiarimenti relativi alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a Vostra disposizione al numero a lato indicato, **raggiungibile solo da linea telefonica fissa e in orario di ufficio.**

Pronto Intervento


Vi ricordiamo che, per richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

**SEGUE FATTURA****NUMERO** 0093932473**DEL** 20/12/2018**FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE - DETTAGLIO**

NS. RIFERIMENTO N.	210741061	DEL	20/12/2018
INTERVENTO N.	681321281		

RIFERIMENTI E NOTE

Intervento non compreso nel contratto.

Descrizione Intervento:

Duplicazione Libretto di esercizio e Dichiarazione di conformità CE dell'impianto n. 10289980 installato presso il Parcheggio interrato di San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea

N. IMPIANTO	EX IMPIANTO	INDIRIZZO	IMPONIBILE	IVA	ALIQUOTA
10289980	10289980	VIA UNIONE EUROPEA 3 S.DONATO MILANESE MI	400,00	88,00	22%
TOTALE	(Euro)		400,00	88,00	